


# Вакуумный преобразователь давления КҮКҮ КҮМ-500J-13Т

Модель: КҮМ-500J | Вакуумметры и преобразователи давления



## Технический лист

Преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал для систем управления вакуумом

## Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр             | Значение                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель               | КҮМ-500J                                                                                                |
| Группа оборудования  | Вакуумметры и преобразователи                                                                           |
| Семейство            | Вакуумный преобразователь давления                                                                      |
| Принцип / исполнение | Пьезорезистивные, Пирани, емкостные, холоднокатодные и комбинированные преобразователи                  |
| Диапазон измерения   | 1000 Torr: 1.33×10 <sup>5</sup> ... 1.33×10 <sup>1</sup> Па; 100 Torr: 1.33×10 <sup>4</sup> ... 1.33 Па |
| Исполнение           | Вакуумметрический прибор                                                                                |

## Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

## Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон и требуемая точность
- 2

совместимость датчика и контроллера
- 3

присоединение к вакуумной линии
- 4

выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)