

KYKY TECH RUSSIA

Вакуумметры и преобразователи давления

Сводный технический каталог. 29 моделей и исполнений. Редакция 04.09.2026.


Содержание

Модель	Наименование
KYF-181	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181
KYF-181L	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181L
KYF-181S	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181S
KYF-181SL	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181SL
KYF-2YZ	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-2YZ
KYF-580	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-580
KYM-240	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240
KYM-240-11T	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240-11T
KYM-240-12T	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240-12T
KYM-240-13T	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240-13T
KYM-500J	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-1000Torr
KYM-500J	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-100Torr
KYM-500J	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-12T
KYM-500J	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-13T
KYP-101	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYP-101
KYP-200	Вакуумный преобразователь давления KYKY KYP-200
ZDL-14/0B6	Средство измерения вакуума KYKY ZDL-14/0B6
ZDR-12/06B	Средство измерения вакуума KYKY ZDR-12/06B
ZDR-12/0B6	Средство измерения вакуума KYKY ZDR-12/0B6
Индивидуальная конфигурация	Средство измерения вакуума KYKY
ZDR-121-A1	Средство измерения вакуума KYKY ZDR-121-A1
ZDR-27-1C2	Средство измерения вакуума KYKY ZDR-27-1C2
ZDR-27/0B6	Средство измерения вакуума KYKY ZDR-27/0B6
Индивидуальная конфигурация	Средство измерения вакуума KYKY

Модель	Наименование
ZDZ-52T-1B2	Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T-1B2
ZDZ-52T-1B3	Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T-1B3
ZDZ-52T/0B7	Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T/0B7
ZDZ-52T/0B7D	Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T/0B7D
ZJ-2Y	Вакуумный преобразователь давления KYKY ZJ-2Y

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181

Модель: KYF-181 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

5,0×10⁻⁶ Па.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 5,0×10 ⁻⁶ Па
Точность	±50%
Питание	+18...30 VDC
Электрический разъем	RJ45
Фланец	KF25

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181L

Модель: KYF-181L | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

$5,0 \times 10^{-4}$ Па.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181L
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	$1,0 \times 10^{-5}$... $5,0 \times 10^{-4}$ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181S

Модель: KYF-181S | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

$5,0 \times 10^{-6}$ Па.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181S
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	$1,0 \times 10^{-5}$... $5,0 \times 10^{-6}$ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181SL

Модель: KYF-181SL | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

$5,0 \times 10^{-4}$ Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181SL
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	$1,0 \times 10^{-5}$... $5,0 \times 10^{-4}$ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-2YZ

Модель: KYF-2YZ | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-2YZ
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
сопротивление	KYP-101
тонкопленочный-пленочный емкостный	KYM-240(13T/12T/11T)
+ сопротивление +холодный- катод	KYF-181,KYF-181S
сопротивление(связь версия)	KYP-200
Совместимый преобразователь	KYM-500J(13T/12T)

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-580

Модель: KYF-580 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

5,0×10⁻⁸ Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-580
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 5,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240

Модель: KYM-240 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYM-240
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумный преобразователь давления
Тип датчика	ёмкостный, абсолютного давления
Диапазоны измерения	см. исполнение 13T, 12T, 11T, 10T
Питание	+14...30 VDC, пульсации Vpp ≤ 0,5 В
Метод настройки	полностью цифровая калибровка кнопками на корпусе
Электрическое подключение	DB9
Выходной сигнал	-0,1...+10,5 VDC (аналоговый)
Уровень точности	0,5 класса

Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-240-11Т

Модель: КУМ-240-11Т | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

0,133 Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУМ-240-11Т
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	КУФ/КУР/КУМ/ЗЖ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1330 ... 0,133 Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-240-12Т

Модель: КУМ-240-12Т | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

1,33 Па.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУМ-240-12Т
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	КУФ/КУР/КУМ/ЗЖ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	13300 ... 1,33 Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-240-13T

Модель: KYM-240-13T | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

13,3 Па.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYM-240-13T
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	133000 ... 13,3 Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-1000Torr

Модель: KYM-500J | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

$1,33 \times 10^1$ Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYM-500J
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	$1,33 \times 10^5$... $1,33 \times 10^1$ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYM-500J-100Torr

Модель: KYM-500J | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

1,33 Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYM-500J
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1,33×10 ⁻⁴ ... 1,33 Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-500J-12Т

Модель: КУМ-500J | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал для систем управления вакуумом

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУМ-500J
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	Вакуумный преобразователь давления
Принцип / исполнение	Пьезорезистивные, Пирани, емкостные, холоднокатодные и комбинированные преобразователи
Диапазон измерения	1000 Torr: 1.33×10^5 ... 1.33×10^1 Па; 100 Torr: 1.33×10^4 ... 1.33 Па
Исполнение	Вакуумметрический прибор

Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-500J-13Т

Модель: КУМ-500J | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал для систем управления вакуумом

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУМ-500J
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	Вакуумный преобразователь давления
Принцип / исполнение	Пьезорезистивные, Пирани, емкостные, холоднокатодные и комбинированные преобразователи
Диапазон измерения	1000 Torr: 1.33×10^5 ... 1.33×10^1 Па; 100 Torr: 1.33×10^4 ... 1.33 Па
Исполнение	Вакуумметрический прибор

Вакуумный преобразователь давления KYKY KYP-101

Модель: KYP-101 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

1,0×10⁻² Па

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYP-101
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1×10 ⁵ ~ 1×10 ⁻² Па
тонкопленочный-пленочный емкостный	KYM-240(13T/12T/11T)
+ сопротивление +холодный- катод	KYF-181,KYF-181S
сопротивление(связь версия)	KYP-200
Совместимый преобразователь	KYM-500J(13T/12T)

Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУР-200

Модель: КУР-200 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

1,0×10⁻² Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	КУР-200
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1,0×10 ⁵ ... 1,0×10 ⁻² Па
Точность	±10%(1.0×10 ⁵ ... 1.0×10 ⁴ Па),±5%(5.0×10 ⁻¹ ... 1.0×10 ⁴ Па), ±15%(5.0×10 ⁻² ... 5.0×10 ⁻¹ Па)
Питание	+9BDC ... 30BDC
Выходное напряжение	1.9BDC ... +10BDC
Рабочий ток	≤30mA

Средство измерения вакуума KYKY ZDL-14/0B6

Модель: ZDL-14/0B6 | Вакуумметры и преобразователи давления

Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDL-14/0B6
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻¹ ... 1,0×10 ⁻⁷ Па
Исполнение	вакуумметр

Средство измерения вакуума KYKY ZDR-12/06B

Модель: ZDR-12/06B | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDR-12/06B применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDR-12/06B
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	электронный вакуумметр серии ZDR
Назначение	измерение давления в высоковакуумных установках
Измерительный принцип	высоковакуумный канал серии ZDR
Интерфейсы и выходы	подтверждаются по выбранной конфигурации
Совместимость	вакуумные системы KYKY и технологические стенды
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Модель: ZDR-12/0B6 | Вакуумметры и преобразователи давления




Карточка оборудования

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDR-12/0B6
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻¹ ... 1,0×10 ⁻⁸ Па
Исполнение	вакуумметр

Средство измерения вакуума KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Средство измерения вакуума KYKY ZDR-121-A1

Модель: ZDR-121-A1 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDR-121-A1 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDR-121-A1
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	ионизационный вакуумметр с нагреваемым катодом
Диапазон измерения	1×10 ⁻¹ ... 6×10 ⁻⁸ Па
Интерфейсы	RS-232/RS-485, PLC
Назначение	непрерывное измерение высокого и сверхвысокого вакуума
Особенность	электронный блок для работы с ионизационным датчиком
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Средство измерения вакуума KYKY ZDR-27-1C2

Модель: ZDR-27-1C2 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDR-27-1C2 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDR-27-1C2
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	ионизационный вакуумметр серии ZDR
Назначение	измерение давления в высоковакуумных установках
Измерительный принцип	горячекатодный ионизационный канал серии ZDR
Совместимость	датчики и контроллеры серии ZDR
Интерфейсы и выходы	подтверждаются по выбранной конфигурации
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Модель: ZDR-27/0B6 | Вакуумметры и преобразователи давления




Карточка оборудования

kykytech.ru

Параметр	Значение
Модель	ZDR-27/0B6
Группа оборудования	Вакууметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻¹ ... 1,0×10 ⁻⁵ Па
Исполнение	вакуумметр

Средство измерения вакуума KYKY

Модель: Индивидуальная конфигурация | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	Индивидуальная конфигурация
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип оборудования	вакуумметр
Единица поставки	комплект

Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T-1B2

Модель: ZDZ-52T-1B2 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDZ-52T-1B2
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры

Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T-1B3

Модель: ZDZ-52T-1B3 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDZ-52T-1B3
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры

Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T/0B7

Модель: ZDZ-52T/0B7 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования


kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDZ-52T/0B7
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻¹ Па
Исполнение	вакуумметр

Средство измерения вакуума KYKY ZDZ-52T/0B7D

Модель: ZDZ-52T/0B7D | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDZ-52T/0B7D
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 1,0×10 ⁻¹ Па
Исполнение	вакуумметр

Вакуумный преобразователь давления KYKY ZJ-2Y

Модель: ZJ-2Y | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZJ-2Y
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
пьезорезистивный+сопротивление	KYF-2YZ
сопротивление	KYP-101
тонкопленочный-пленочный емкостный	KYM-240(13T/12T/11T)
+ сопротивление +холодный- катод	KYF-181,KYF-181S
сопротивление(связь версия)	KYP-200