


Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181S

Модель: KYF-181S | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

5,0×10⁻⁶ Па.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181S
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻⁵ ... 5,0×10 ⁻⁶ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- 1 рабочий диапазон и требуемая точность
- 2 совместимость датчика и контроллера
- 3 присоединение к вакуумной линии
- 4 выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru