


Вакуумный преобразователь давления KYKY KYF-181SL

Модель: KYF-181SL | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

$5,0 \times 10^{-4}$ Па

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	KYF-181SL
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
Диапазон измерения	$1,0 \times 10^{-5}$... $5,0 \times 10^{-4}$ Па
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- рабочий диапазон и требуемая точность
- совместимость датчика и контроллера
- присоединение к вакуумной линии
- выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru