


Средство измерения вакуума KYKY ZDL-14/0B6

Модель: ZDL-14/0B6 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDL-14/0B6
Группа оборудования	Вакуумметры и преобразователи
Семейство	ZDF/ZDZ/ZDR/ZDL
Функция	измерение и индикация вакуумного давления
Индикация	пятиразрядный LED-дисплей в научной форме
Контрольные выходы	4 контрольных канала
Питание	AC220 В ±10%, 50 Гц
Диапазон измерения	1,0×10 ⁻¹ ... 1,0×10 ⁻⁷ Па
Исполнение	вакуумметр

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон и требуемая точность
- 2

совместимость датчика и контроллера
- 3

присоединение к вакуумной линии

4 выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru