


Средство измерения вакуума KYKY ZDR-121-A1

Модель: ZDR-121-A1 | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDR-121-A1 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDR-121-A1
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	ионизационный вакуумметр с нагреваемым катодом
Диапазон измерения	1×10 ⁻¹ ... 6×10 ⁻⁸ Па
Интерфейсы	RS-232/RS-485, PLC
Назначение	непрерывное измерение высокого и сверхвысокого вакуума
Особенность	электронный блок для работы с ионизационным датчиком
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон и требуемая точность
- 2

совместимость датчика и контроллера
- 3

присоединение к вакуумной линии
- 4

выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru