


Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11A2

Модель: ZDF-11A2 | Контроллеры вакуумного оборудования



Технический лист

Вакуумметр / контроллер вакуума KYKY ZDF-11A2 применяется для инженерного подбора и эксплуатации оборудования KYKY в составе вакуумных технологических систем. Карточка содержит подтвержденные параметры серии или модели, применимые для выбора конфигурации без публикации цен.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZDF-11A2
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Тип	комбинированный вакуумметр
Диапазон измерения	10 ⁻⁵ ... 10 ⁻¹ Па
Измерительные каналы	низковакуумный и высоковакуумный измерительные блоки
Релейные выходы	4 контура
Интерфейсы	Modbus, PLC
Назначение	непрерывное измерение и управление давлением в вакуумной системе
Исполнение	вакуумметр / контроллер вакуума

Назначение

Обеспечивает питание, управление и контроль совместимого вакуумного оборудования. Конфигурация определяется моделью исполнительного устройства и интерфейсами установки.

Что учитывать при подборе

- 1

совместимая модель оборудования
- 2

питание и потребляемая мощность

3 интерфейсы управления и сигнализации

4 монтаж и условия эксплуатации

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru