


# Вакуумный преобразователь давления КУКУ КУМ-240-11Т

Модель: КУМ-240-11Т | Вакуумметры и преобразователи давления



### Технический лист

0,133 Па

### Карточка оборудования

[kykytech.ru](http://kykytech.ru)

## Технические характеристики

| Параметр            | Значение                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Модель              | КУМ-240-11Т                                                      |
| Группа оборудования | Вакуумметры и преобразователи                                    |
| Семейство           | KYF/KYP/KYM/ZJ                                                   |
| Функция             | преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал         |
| Типы датчиков       | Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели |
| Диапазон измерения  | 1330 ... 0,133 Па                                                |
| Исполнение          | вакуумный преобразователь давления                               |

## Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

## Что учитывать при подборе

- 1

рабочий диапазон и требуемая точность
- 2

совместимость датчика и контроллера
- 3

присоединение к вакуумной линии
- 4

выходной сигнал, питание и условия среды

Подбор исполнения и совместимых компонентов: [vac@kykytech.ru](mailto:vac@kykytech.ru)