

Вакуумный преобразователь давления KYKY ZJ-2Y

Модель: ZJ-2Y | Вакуумметры и преобразователи давления



Технический лист

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Карточка оборудования

kykytech.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель	ZJ-2Y
Группа оборудования	Вакуумметры и контроллеры
Семейство	KYF/KYP/KYM/ZJ
Функция	преобразование давления в аналоговый или цифровой сигнал
Типы датчиков	Пирани, емкостный, холоднокатодный или комбинированный по модели
пьезорезистивный+сопротивление	KYF-2YZ
сопротивление	KYP-101
тонкопленочный-пленочный емкостный	KYM-240(13T/12T/11T)
+ сопротивление +холодный- катод	KYF-181,KYF-181S
сопротивление(связь версия)	KYP-200
Совместимый преобразователь	KYM-500J(13T/12T)
+ сопротивление + два горячий-катод	KYM-580
Исполнение	вакуумный преобразователь давления

Назначение

Используется для измерения и контроля давления в вакуумной системе. Тип чувствительного элемента и контроллера выбирают по диапазону, точности и условиям процесса.

Что учитывать при подборе

- | | |
|---|--|
| 1 | рабочий диапазон и требуемая точность |
| 2 | совместимость датчика и контроллера |
| 3 | присоединение к вакуумной линии |
| 4 | выходной сигнал, питание и условия среды |

Подбор исполнения и совместимых компонентов: vac@kykytech.ru